


A l'attention du professeur de Technologie

Fragilité des plots :

Que vous soyez possesseur ou non du **DidactX -guide de fabrication SUDOKU**, faites bien attention de réaliser, en perçant, les plots d'accueil des vis de fixation du circuit imprimé à **1,7 mm** et ceux des vis d'assemblage du boîtier à **1,8 mm**.



Attention pièces douteuses :

Certains professeurs nous ont signalé quelques pièces défectueuses dans quelques kits «élèves» (*colerettes de boutons manquante, languette de trappe de piles brisée...*).

Ce cas semble toucher un lot isolé de kits, mais nous préférons vous le signaler. N'hésitez pas à nous faire part de ces défauts par fax, le cas échéant. Nous vous enverrons, dans ce cas, les pièces de rechange dans la mesure, bien sûr, des stocks disponibles.

XYNOPS
le service Technique

